

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Верхнетоемского муниципального округа «Афанасьевская средняя общеобразовательная школа»
165521 Архангельская область
Верхнетоемский район,
с. Вознесенское, д. 17
тел. 8(818-54) 7-41-22

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Верхнетоемского и Красноборского районов

Информация.

О исполнения предписания № 29 от 12.08.2022 г МБОУ «Афанасьевская СОШ»

	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, с составлением соответствующего протокола испытаний.	Подпункт «б» пункта 17 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (далее: ППР РФ)	01.08.2023	Выполнено протоколы испытаний №10 и №11 от 29.06.23 г
2	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения Старшей подготовительной группы «Непоседы» на улицу.	ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее: ФЗ №123-ФЗ), п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 Свода правил	01.08.2023	Выполнено фото №1

		1.13130 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 №194 (далее СП 1.13130.2020)		
3	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения пищеблока на улицу.	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	Выполнено фото №2
4	Нарушено конструктивное исполнение эвакуационного пути на наружной лестнице, ведущей из помещения спортивного зала на улицу.	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123-ФЗ, п/п 1 пункта 17 ППР, пункт 4.1.2 СП 1.13130.2020	01.08.2023	Выполнено фото № 3
5	Руководитель организации не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке, эксплуатируются средства обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации	Пункт 54 ППР РФ	01.08.2023	Выполнено Акт обследования технического состояния и работы системы пожарной сигнализации на объекте от 20.02.23
6	В здании детского сада «Родничок» (класс Функциональной	Пункт 7 статьи 83 ФЗ № 123-ФЗ	01.08.2023	Выполнено, сигнал проходит Акт

	пожарной опасности Ф 1.1) не происходит дублирование сигнала о пожаре на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.			обследования технического состояния и работы системы пожарной сигнализации на объекте от 20.02.23
7	В здании школы стропила и обрешетка, выполненные из древесины, не подвергнуты обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности (документация, подтверждающая обработку, проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, на объекте защиты отсутствует).	Пункт 13 ППР РФ; пункт 5.4.5 свода правил 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», утв. Приказом МЧС от 12.03.2020 №151	01.08.2023	Выполнено Акт сдачи приемки работ по огнезащите деревянных конструкций от 29.06.2023 г.

Приложения:

1. Протокол испытания наружных лестниц № 10 от 29.06.2023 г.
2. Протокол испытания наружных лестниц № 11 от 29.06.2023 г.
3. Акт сдачи приемки работ по огнезащите деревянных конструкций от 29.06.2023 г.
4. Акт обследования технического состояния и работы системы пожарной сигнализации на объекте от 20.02.23
5. Фото № 1-3

29.09.2023

Директор школы _____ /Н.В. Губин/

